外拍供电配套采购指南

围绕同一套摄影与无人机地面供电设备，协调选型、样品与出口交付。

01

电源模块

DC-DC升压、降压与稳压模块；核对输入、负载、保护与散热要求。

02

线束与连接器

设备专用电源线、锁紧接头与线束；确认针脚、极性、线长和应力保护。

03

壳体与固定件

协调CNC壳体、转接板、防拉夹与安装件；确认图纸、装配和表面处理。

从设备清单到约定交付

01	**明确规格**	核对设备、接口、负载、数量与目的地，形成待确认清单。
02	**方案与报价**	协调供应选项，列明采购、定制、检查、样品和运输的报价范围。
03	**样品与确认**	约定图纸、物料和测试责任；按确认项目检查样品，再决定后续订单。
04	**采购与交付**	按约定协调采购、检查记录、包装清单、集货和出口运输资料。

准备这些信息，即可开始沟通

设备／型号：_____ 电源／端口：_____
连接器／线长／图纸：_____
数量／目的国家：_____ 期望时间：_____
需要的服务：选型 / 定制 / 样品 / 检查 / 集货与运输（按需选择）

服务费用、最低数量、交期、检查与合规资料范围均按项目约定。供应商文件不等于最终配置已获认证；付款与运输条款在报价中确认。请勿在初次需求中包含敏感或机密资料。

www.extdata.cn | yuanyanghu65@gmail.com